

2015年6月19日

ローヤル電機株式会社

営業本部



## 仕様改訂依頼書

### プラグコード型番変更のご連絡

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、現在納入させて頂いております軸流ファン付属品、プラグコードにつきまして下記のように仕様変更をご連絡させていただきます。何卒ご査収の程よろしくお願い申し上げます。 敬具

－記－

#### 1. 対象機種

現行品 ①型式：T-40-□（一般品）

②型式：T-40-0□（UL対応品）



現行品 2シリーズを下記型式のプラグコードに統一  
変更品：RP-40-0□（新規設定 UL仕様）

#### 2. 変更内容

①T-40-□ から RP-40-0□へ変更

変更内容	変更前	変更後
使用線材の変更	VFF 2×0.5sq(20×0.18)	UL SPT-1、18 AWG/2
プラグピン接続部の変更	弊社専用プラグピン	JST製 STO-41T-110N
外観 《正面表示》 ①Toyo から弊社ロゴマークへ変更 ②業者名、型番追加 《プラグピン接続部》 ①プラグピン形状変更		
		

②T-40-0□ から RP-40-0□へ変更

変更内容	変更前	変更後
UL File No.の変更	File No.95830	File No.50197
プラグピン接続部の変更	弊社専用プラグピン	JST製 STO-41T-110N
外観 《正面表示》 ①Toyo から弊社ロゴマークへ変更 ②業者名、型番追加 《プラグピン接続部》 ①プラグピン形状変更		
		

#### 3. 変更理由

金型老朽化による更新に伴う、製品仕様の見直し及び統一。

#### 4. 導入時期

お客様のご了承を頂いた上で、2015年8月より順次適用を開始予定です。

尚、現行品の受注は2015年9月末までとし、お客様への出荷は2015年12月末をもって終了いたします。

以上